

## 飛沫防止用シートを設置する場合はご注意ください

新型コロナウイルス感染症の飛沫感染防止対策として、店舗や受付窓口等に「ビニールシート等」を設置する場合は以下の点にご注意ください。

### ▽ 火気の近くを避ける

ビニールやナイロン製のシートはとても燃えやすい素材であり、火災も発生しています。

次のような火気から適切な距離を取りましょう。

- ・コンロなどの厨房器具
- ・白熱電球など熱を発生するもの
- ・ライター等の販売箇所付近



### 火災事例

国内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。

### ▽ 消防用設備等の障害になっていないか確認する

- ・スプリンクラーのヘッド近くに設置すると、火災時有効に作動しない恐れがあります。
- ・シートにより仕切った結果、自動火災報知設備の感知器が正常に作動しない恐れがあります。
- ・シートの設置により誘導灯などが見えなくなったり、避難経路をふさいでしまう場合があります。

燃えにくい素材のシートもあります。飛沫防止シートを設置する場合は、シートの素材と設置場所をもう一度ご確認ください。

ご不明な点は消防本部予防課までお問い合わせください。

「飛沫防止用シートの火災に注意！」リーフレットはこちら [\(消防庁リンク\)](#)